

Anlage 2 zur Antwort der KA 18/05790

**"Bodenabsenkungen im Umfeld der Kavernen in Etzel: Ignoriert die Landesregierung Warnzeichen?"
der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz und Imke Byl (GRÜNE)**

Brunnen / Messstelle	Datum	Ca	Cl	Fe	HCO3	K	Lf25 Labor	Lf25 v. Ort	Mg	Mn	Na	NO3	O2 v. Ort	pH Labor	pH v. Ort	Redox v. Ort	SO4	T v. Ort	T Labor	Carb.- Härte	SK 4,3
[-]	[-]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[µS/cm]	[µS/cm]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[-]	[-]	[mV]	[mg/l]	[°C]	[°C]	[°dH]	[mmol/l]
BF 06.1	26.11.2019	112	51,4			6,42		560	4,35		38,8	1,23	0,24		6,46	68	162	12,9			
BF 06.2	29.08.2019	22,7	71,8	4,9		2,76		316	4,84	1,2	24,9	<0,5	0		4,99	21	3,06	13,2		3,4	1,2
BF 06.3	29.08.2019	13,4	28,9	10		2,07		190	2,45	1,3	19,1	<0,5	0		4,79	22	<0,5	13,1		2,4	0,9
BF 07.2	29.05.2019	31,3	1.140	19,1		20,2		3.380	2,62	0,3	683	<0,5	0,97		5,37	56	20,2	12,9		3	1,1
BF 07.3	29.05.2019	64,8	337	32,7		7,69		1.313	10,4	1,1	187	<0,5	1,27		5,97	8	25,3	13,2		5,3	1,9
BF 07N.1	12.09.2019	20,7	882	70,2		15,1		2.510	1,69	4,8	451	<0,5	0,44		4,86	24	21,5	17,1		3,1	1,1
BF 07N.2	12.09.2019	60,4	2.000	93,5		35,9		5.780	4,72	4,4	1.070	<0,5	1,68		5,88	6	47,8	16		3,5	1,3
BF 07N.2	26.11.2019	28,4	862			6,42		2.770	5,15		617	<0,5	0,68		5,63	-109	35,1	14,2			
BF 07N.3	27.08.2019	11,3	403	15,4		3,06		1.396	3,42	2,4	288	<0,5	4,74		6,76	-30	15,9	18,5		4,3	1,6
BF 08.1	28.08.2019	32,3	177	5,3		3,06		830	5,87	0,9	105	<0,5	0,07		5,81	49	13,9	16,2		3,9	1,4
BF 08.2	26.11.2019	37,5	300			2,73		1.067	9,74		144	<0,5	0,41		5,93	4	22,4	14,1			
BF 08.3	28.08.2019	199	268	18,9		23,7		205	41,1	1	115	<0,5	0,04		5,89	17	21,3	13,7		3,7	1,3
BF 09.1	28.08.2019	51,9	125	3		5,12		664	6,81	1,1	93	<0,5	0,06		5,72	64	48,3	14,6		4,6	1,7
BF 09.2	26.11.2019	49,3	171			7,97		819	12,1		111	<0,5	0,32		5,75	22	78,1	13,7			
BF 09.3	28.08.2019	26	20,7	11,9		2,66		233	4,91	0,5	12,3	<0,5	0,09		6,02	28	10,4	13,3		3,5	1,3
BF 10.1	28.08.2019	36,7	424	5,5		17,7		1.315	3,2	0,8	562	<0,5	0,04		6,01	19	284	13,9		10,6	3,8
BF 10.2	26.11.2019	2,94	1.540			13,5		2.290	6,26		1.360	<0,5	0,16		6,31	-27	148	13,4			
BF 10.3	28.08.2019	43,8	778	12,5		16,9		1623	13,6	0,7	646	<0,5	0,08		6,22	2	183	13,4		6,4	2,3
BF 11.1	28.08.2019	80,3	102	3,1		16,1		722	3,73	0,4	137	<0,5	0,16		6,62	-22	25	16,9		10,8	3,9
BF 11.2	26.11.2019	46,8	125			7,1		797	8,56		123	<0,5	0,37		6,34	-2	46,1	14			
BF 11.3	28.08.2019	33,8	73,7	2,7		10,4		510	1,87	0,7	83,4	<0,5	0,14		6,36	1	12,7	13,9		6,1	2,2

Anlage 2 zur Antwort der KA 18/05790

**"Bodenabsenkungen im Umfeld der Kavernen in Etzel: Ignoriert die Landesregierung Warnzeichen?"
der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz und Imke Byl (GRÜNE)**

Brunnen / Messstelle	Datum	Ca	Cl	Fe	HCO3	K	Lf25 Labor	Lf25 v. Ort	Mg	Mn	Na	NO3	O2 v. Ort	pH Labor	pH v. Ort	Redox v. Ort	SO4	T v. Ort	T Labor	Carb.- Härte	SK 4,3
BF 12	26.11.2019	73,6	36,4			4,12		423	6,21		26,8	23,3	0,58		6,08	85	51	12,5			
BK 112	25.11.2019	11,3	15,1			0,36		128	1,79		12,2	<0,5	0,38		5,93	38	<0,5	13,1			
BK 113	25.11.2019	5,83	120			1,51		615	1,01		133	<0,5	0,28		6,02	16	28,6	14,6			
GWM 30	29.10.2018		17					133					0,39		5,7	130		12			
TB 2	01.10.2019	13,3	23	13,6	1,1	2,09	188		4,03	0,13	16,2	<1,0		6,2			<1,0		22,9		1,1
TB 3	01.10.2019	13,1	11	7,88	1,2	2,04	150		3,12	0,2	9,84	<1,0		6,1			<1,0		23,6		1,2
TB 4	01.10.2019	11,3	12	11,5	1	1,56	142		2,66	0,16	10,3	<1,0		6,2			<1,0		23,6		1

Anlage 2 – Messdaten aus dem Umfeld des Tiefbrunnens 2 (Quelle: Stora Etzel GmbH)